

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2010 г.

Дом № 25 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Давыдова

Домоуправление № города № 2. Жолыры

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабова С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шикаевой В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Треб. капр. ремонт.

б) чердачное помещение и его вентиляция учев.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания учев.

г) фасад здания Треб. укрепление стен и герметич. швов в мо. капр. ремонт.

д) входные двери и оконные переплеты Треб. капр. ремонт.

е) подвальные помещения учев.

ж) отмостка вокруг здания Треб. капр. ремонт.

з) система центрального отопления Треб. капр. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные учев.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Третьяковская сов. деревня

2. Обеспеченность

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечена

Выводы и предложения.

Третьяковская сов. деревня в связи, с тем, что, в настоящее время, ремонт котла № 10, электропроводки

Председатель комиссии

Члены комиссии

Иванов

*Руджиков В. П.
Милославский С. В.
Левин В. Н.*